

CUÁNDO CAMBIAR LOS SUMINISTROS DEL CPAP/BILEVEL

¡Está bien cambiarlos! Reemplazar oportunamente los suministros del dispositivo de CPAP/BiLevel es esencial para una comodidad óptima y un funcionamiento adecuado. Además de la limpieza, se deben reemplazar la mascarilla, las almohadillas, el arnés para la cabeza, los tubos, los filtros y otros componentes de manera habitual. Si se ignoran los tiempos de reemplazo recomendados, esto puede provocar fugas, molestias, irritación de la piel, enfermedades y descontento.

Incluso si hace una limpieza y desinfección habituales, debe reemplazar las almohadillas, las mascarillas, los tubos y la cámara del humidificador de forma habitual para evitar que se acumulen bacterias. Los cojines y las almohadillas de las mascarillas se deterioran y se vuelven menos flexibles con el uso. Un reemplazo habitual hará que el ajuste de la mascarilla no tenga fugas y permitirá que no se apriete tanto el arnés para la cabeza.

Mantenga el equipo en óptimas condiciones con una limpieza habitual y reemplace los suministros tan pronto como lo permita el proveedor del seguro.

¿Desconoce las directrices de reemplazo? ¡Sleep Central lo puede ayudar! Comuníquese con nosotros por chat, por correo electrónico o por teléfono. Nuestros representantes están dispuestos a ayudarlo.

Dos veces por mes

- Filtros desechables
 - » Al igual que los filtros del sistema de HVAC de su auto o su casa, los filtros de la máquina deben cambiarse de forma habitual para que tengan una eficacia máxima.
- Cojines y almohadillas de la mascarilla nasal
 - » Reemplazar los cojines de la mascarilla es importante por motivos de higiene y para asegurarse de que la mascarilla tenga un sellado fuerte y eficaz.

Una vez por mes

- Almohadillas de la mascarilla facial completa
 - » Cuando los cojines o las almohadillas comiencen a deteriorarse, reemplácelos. Aunque las mascarillas actuales se fabrican para ofrecer una mayor comodidad y un mejor sellado, el material frágil que se usa es muy susceptible a roturas y al deterioro con el tiempo.

Cada tres meses

- Montura de la mascarilla
 - » Con el uso constante y la limpieza habitual, la mascarilla se vuelve cada vez menos eficaz, lo que disminuye la comodidad y el cumplimiento de la terapia.
- Tubos
 - » Se pueden formar pequeños orificios, que pueden comprometer la precisión de la presión del aire. Incluso con una limpieza habitual, se pueden acumular gérmenes.

Cada seis meses

- Arnés para la cabeza y correa para el mentón
 - » La mayoría de los arneses para la cabeza y las correas para el mentón están hechos de neopreno, que se estira para acomodarse a la estructura de la cara y la cabeza. Con el tiempo, este estiramiento deteriora la capacidad de la mascarilla de sellarse fuertemente.
- Cámara de agua del humidificador
 - » La cámara de agua se puede manchar con una sustancia blanca similar a un polvo o desarrollar un hongo rosado. Incluso si la limpia según lo indicado, debe reemplazar la cámara completa de manera habitual.
- Filtro (de espuma) no desechable
 - » Reemplazar los filtros puede prolongar la vida útil de la máquina. Cambie estos filtros de manera habitual para lograr un cuidado óptimo.

CUÁNDO CAMBIAR LOS SUMINISTROS DEL CPAP/BILEVEL

Para una mejor salud y un mejor tratamiento, mantenga el equipo en óptimas condiciones con una limpieza habitual y reemplace los suministros tan pronto como lo permita el proveedor del seguro.

| Cronograma recomendado de reemplazos | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Artículo | Frecuencia | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cojín de la mascarilla nasal/ almohadillas nasales | 2 por mes | | | | | | | | | | | | |
| Filtros desechables | 2 por mes | | | | | | | | | | | | |
| Almohadilla de la mascarilla facial completa | 1 por mes | | | | | | | | | | | | |
| Mascarilla (facial completa, nasal, almohadilla nasal) | 1 cada 3 meses | | | | | | | | | | | | |
| Tubos | 1 cada 3 meses | | | | | | | | | | | | |
| Arnés para la cabeza | 1 cada 6 meses | | | | | | | | | | | | |
| Correa para el mentón | 1 cada 6 meses | | | | | | | | | | | | |
| Cámara de agua del humidificador | 1 cada 6 meses | | | | | | | | | | | | |
| Filtros no desechables | 1 cada 6 meses | | | | | | | | | | | | |

Tenga en cuenta que la cantidad y la frecuencia pueden variar según la cobertura de su seguro.

Sleep Central es una división de Rotech Healthcare Inc. Nos especializamos en ofrecer los suministros de más alta calidad para su dispositivo de CPAP/BiLevel y un servicio de atención al cliente constante para que alcance el éxito y mejore su salud. ¿Tiene preguntas? Contamos con especialistas capacitados disponibles para responder a sus preguntas técnicas o clínicas.